SeaFect ボトル詰まりに関して

ボトルが詰まった時には・・・

①ノズル部分を取り外し、クエン酸(又はお酢)に漬け込む
　※30分～1時間程度
②ノズル部分を水で洗い流し、水で噴霧できるか確認する

■　想定される原因

ホタテの貝殻を高温焼却し、特殊製法により開発された水酸化カルシウム水溶液ですが、下記要因により再結晶化した為に発生

① 環境
高温・多湿・直射日光の当たる部分で保存したことによる再結晶化

② 使用方法・容器
透明容器を使用し日光が当たり続けたことによる再結晶化。又はボトルを真下に向けた状態で使用し噴霧口に液だれが付着した状態で再結晶化

直射日光の当らない涼しい場所にて密栓して保管。使用後は噴霧口に液が残らないように定期的に拭き取り頂くことで上記要因の場合は解消

メーカー使用の専用ボトルでは、詰まりは発生しておりません。
もし、ご要望がございましたら大一販売担当者までお問合せ下さい。
また、専用ボトル以外で詰まりにくいタイプは、噴霧される霧が多少荒いタイプや液体のまま噴出されるタイプ・噴出口がON/OFFできるタイプがございます。

（参考リンク）
https://takasyou.jp/store/products/detail/404
https://www.yoki.jp/Goods/165841